

客家委員會

112 年第 1 季工程施工查核 10 大常見缺失一覽表

期間：自 112 年 1 月 1 日至 112 年 3 月 31 日(統計前 10 名、占整體缺失 53.55%)

缺失排名	缺失編號	缺失內容	相關規定依據
1	4.02.03.04.01 (監造單位制度面)	監造單位及其所派駐現場人員無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表。	公共工程施工品質管理作業要點第 11 點規定
2	4.03.04.02 (施工廠商制度面)	品管自主檢查表未確實記載檢查值。	品質計畫製作綱要第 7 章
3	4.02.01.10.01 (監造單位制度面)	未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表。	監造計畫製作綱要第 5、7 章
4	4.03.05.01 (施工廠商制度面)	材料設備檢(試)驗，對檢(試)驗報告未予判讀，或檢(試)驗報告內容誤植。	品質計畫製作綱要第 5 章
5	4.03.02.12 (施工廠商制度面)	未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、或各工項之自主檢查表等相關表單，或未符合需求。	品質計畫製作綱要第 5 章
6	4.02.03.08.01 (監造單位制度面)	無使用規定監造報表格式。	公共工程施工品質管理作業要點附表 5
7	4.02.03.04.03 (監造單位制度面)	抽查施工作業及抽驗材料設備，無對檢(試)驗報告判讀認可，或無確認檢(試)驗報告內容正確性。	公共工程施工品質管理作業要點第 11 點規定
8	4.02.01.05.02 (監造單位制度面)	未訂定施工抽驗標準，或未符合需求。	監造計畫製作綱要第 5 章
9	4.03.02.04 (施工廠商制度面)	品質計畫未訂定各分項工程品質管理標準。	品質計畫製作綱要第 4 章
10	5.14.06.01 (施工面)	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。	營造安全衛生設施標準第 2 章