

客家委員會

111 年第 4 季工程施工查核 10 大常見缺失一覽表

期間：自 111 年 10 月 1 日至 111 年 12 月 31 日(統計前 10 名、占整體缺失 66.7%)

缺失排名	缺失編號	缺失內容	相關規定依據
1	4.01.20.02 (主辦機關制度面)	專案管理廠商派駐現場人員無審查或複核施工計畫、品質計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料，或無審查或複核重要分包廠商及設備製造商資歷。	機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第 9 條
2	4.03.06 (施工廠商制度面)	環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防措施，或缺失未追蹤改善，或未落實執行，或未符合需求。	公共工程施工品質管理作業要點第 6 點規定
3	4.02.03.04.02 (監造單位制度面)	無製作材料設備檢(試)驗管制總表管控。	品質計畫製作綱要第 5 章
4	5.16.01 (施工面)	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實。	公共工程汛期工地防災減災作業要點
5	4.02.01.10.02 (監造單位制度面)	未訂定材料/設備品質抽驗紀錄表，或未符合需求。	品質計畫製作綱要第 5 章
6	4.03.03.01 (施工廠商制度面)	施工日誌未依規定制定格式。	公共工程施工品質管理作業要點附表 4
7	4.02.03.04.01 (監造單位制度面)	監造單位及其所派駐現場人員無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表。	公共工程施工品質管理作業要點第 11 點規定
8	4.02.01.10.03 (監造單位制度面)	未訂定各工項之施工抽查紀錄表等相關表單，或未符合需求。	監造計畫製作綱要第 7 章
9	4.02.01.05.02 (監造單位制度面)	未訂定施工抽驗標準，或未符合需求。	監造計畫製作綱要第 5 章
10	5.14.01.04 (施工面)	於高差超過 1.5 公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備或未符合規定。	職業安全衛生設施規則第 9 章